


Quickscan bodemkwaliteit XL2 Businesspark Almelo

Omgevingsrapportage



Bodem

- Locaties

Ondergrond

- Kadastraal perceel
- topografie
- Selectie

verklaring

- | | |
|--|--|
|  | projectgrens |
|  | Bodemkwaliteit AW2000,
diepte 0 - 0,5 m |
|  | Bodemkwaliteit AW2000,
diepte 0,5 - 3,0 m |
|  | Bodemkwaliteit in onderzoek |
- AV Asbestverdacht

maten in meters tenzij anders vermeld
materiaalmaten in millimeters
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

A	DATA	OPSPICHERING, AANPAASINGEN	T E-mailadres	
	naam	naam	naam	naam
Project	XL-2 Bodemkwaliteitskaart			
Ersteller	Bureau W&P			
Coördinator	naam	naam	naam	naam
	2230100-01	1/1		
Besluitnummer	2230100-05 XL, Businessplan 2, GBO's			
Datum	26-05-2024	Staatstap	Algemeenbestuursbesluit XL-2	
School	12300	Plaatsnaam	R. 1230100	
Periode	0-3	Plaatsnaam	W. 1230100	
			Besluitnummer	

Inhoudsopgave

Voorblad	
Inhoudsopgave	
Inleiding	
142.002; LEEMSLAGENWEG 50 (TRACE A35) LOCATIE 4	
128.065 BREESEGGE 3	
128.070 A35 BREESEGGE	
182.009; TRACE A35	
142.003; TRACE A35	
128.087; BORNERBROEKSE WATERLEIDING (WATERBODEM)	
128.119; BREESEGGE 9	
C0141001973; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -759	
C0141002082; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -455	
C0141002091; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -437	
C0141002092; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -435	
C0141002093; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -433	
C0141002094; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -431	
C0141002095; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -429	
C0141002096; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -427	
C0141002097; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -425	
C0141002098; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -423	
C0141002099; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -421	
C0141002100; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -419	
C0141002624; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -454	
C0141002627; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -446	
C0141002632; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -436	
C0141002633; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -434	
C0141002634; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -432	
C0141002635; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -430	
C0141002636; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -428	
C0141002637; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -426	
C0141002638; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -424	
C0141002639; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -422	
C0141004847; BREESEGGE 1	
C0141004848; BREESEGGE 3	
128.095; DE DOORBRAAK (FASE MOKKELENGOOR/ CLUSTERS ALMELO 1	
128.093; HOESELDERDIJK (TUSSEN ENTERSESTRAAT EN KEURSWEG)	
128.109; KEURSWEG 3	
128.115; MAATSCHAP TIMMERHUIS - KRABBen	
128.101 ZWAAIKOM TWENTEKANAAL XL-PARK	
128.126 SCHOUWPAD TWENTEKANAAL	
Keursweg 2b Bornerbroek	
128.001 Hoeselderdijk ong. in Bornerbroek (AML01-T-537)	
Kaarten	
Disclaimer	
Toelichting	

Inleiding

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het bodeminformatiesysteem (BIS) van de gemeente Almelo. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig kan zijn.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

1. Voorblad. Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied;
2. Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld;
3. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd;
4. Disclaimer

Contact

Bij vragen kunt u de gemeente bellen via telefoonnummer 0546-541111 of een e-mail sturen naar: bodemdata@almelo.nl

Locatie: 142.002; LEEMSLAGENWEG 50 (TRACE A35) LOCATIE 4

Locatie

Adres	LEEMSLAGENWEG 7609PN Almelo
Locatiecode	AA014101056
Locatiennaam	142.002; LEEMSLAGENWEG 50 (TRACE A35) LOCATIE 4
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AL014100316

Status

Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onderzocht conform NEN 5707 en >= 100 mg/kg;
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
23-10-1998	Verkennd onderzoek NVN 5740	142.002.01: VML LEEMSLAGENWEG 50				Vervolg onderzoek: ADVIES: VERDER ONDERZOEK NAAR HET OPRIJPAD Conclusie rapport: 98.2310.19/HT, 23 OKTOBER 1998 Opmerking: BOD 0689
13-03-2002	Verkennd onderzoek NEN 5740	142.002.02: VML LEEMSLAGENWEG 50 (TRACE A35)	DE KLINKER			Vervolg onderzoek: ASBESTONDERZOEK Conclusie rapport: DE KLINKER, 010827RW.010, 13 MAART 2002 Opmerking: BOD-1120 MAP3
22-09-2003	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	142.002.03: VML LEEMSLAGENWEG 50 (TRACE A35) LOCATIE 4	ORANJEWOUD			Status o.b.v. onderzoek: Potentieel Ernstig Vervolg onderzoek: NADER ONDERZOEK IVM AFPERKEN ASBESTVERONTREINIGING. Conclusie rapport: DOCNR: 133858-RAPASBEST-LOC4-02 PROJECTNR: 133858 Opmerking: BOD: 1120
22-09-2003	Nader onderzoek	142.002.04: VML LEEMSLAGENWEG 50 (TRACE A35) LOCATIE 4, DIESELTANK	ORANJEWOUD			Status o.b.v. onderzoek: Niet ernstig Vervolg onderzoek: NIET NOODZAKELIJK, MO-VERONTR. GESCHAT OP < 25 M3. EVT TIJDENS WZH A35 ONTGRAVEN EN AFVOEREN: EVT IN RAAMSANERINGSPLAN. Conclusie rapport: DOCNR: 133858-LOC4-RAP-01 PROJECTNR: 15009-133858 Opmerking: BOD: 1120 GEEN ANALYSERESULTATEN INGEVOERD.
15-12-2006	Pre-HO	GLS_302751: GLS_LEEMSLAGENWEG 50	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; CONVERSIE GLOBIS - BIS4ALL; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Naam Onderzoek	Document
142.002.01: VML LEEMSLAGENWEG 50	k0cdbbd3.pdf
142.002.03: VML LEEMSLAGENWEG 50 (TRACE A35) LOCATIE 4	5lydqtga.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
dieseltank (bovengronds)	9999	9999					Ja
dieseltank (ondergronds)	9999	9999					Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: 128.065 BREESEGGE 3

Locatie

Adres	Breesegge 7627LA Bornerbroek
Locatiecode	AA014101643
Locatienaam	128.065 BREESEGGE 3
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nader onderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
29-04-2002	Nul- of Eindsituatieonderzoek	128.065.01: OOSTERVELD GRONDVERZETBEDRIJF BV	CIVIELTECHNISCH ADVIESBUREAU BEVERDAM			Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Vervolg onderzoek: GEEN Opmerking: BOD: 1138
25-02-2003	Verkennd onderzoek NEN 5740	128.065.02: OOSTERVELD GRONDVERZETBEDRIJF	LANKELMA GEOTECHNIEK			Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Vervolg onderzoek: GEEN Conclusie rapport: EXITCODE VAN BSB NULSITUATIE VOLDOENDE VASTGESTELD Opmerking: BOD-1138 DCS-1217431
22-04-2015	Verkennd onderzoek NEN 5740	128.065.03: GRONDVERZETBEDRIJF OOSTERVELD BV	KRUSE MILIEU BV			Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Vervolg onderzoek: GEEN Conclusie rapport: NULSITUATIE VOLDOENDE VASTGESTELD; ONDERZOEK VOLDOENDE VOOR WABOVERGUNNING (BOUW LOODS EN WERKPLAATS) Opmerking: BOD-1138 DCS-1217431
19-11-2015	Verkennd onderzoek NEN 5740	128.065.04 VML EN TOEKOMSTIGE SP+OBAS VML EN TOEKOMSTIGE	KRUSE MILIEU BV			Status o.b.v. onderzoek: NIET ERNSTIG, LICHT TOT MATIG

		WAS+TANKPLAATS MET DIESELOPSLAG				VERONTREINGD Vervolg onderzoek: GEEN Conclusie rapport: NUL EN EINDSITUATIE VOLDOENDE VASTGESTELD Opmerking: BOD-1138 DCS-1217431
07-12-2017	Verkennd onderzoek NEN 5740	128.0065.05 NIEUWBOUW WONING	KRUSE MILIEU BV		Gemeente	Status obv onderzoek: niet ernstig, licht verontreinigd Conclusie: Resultaten vormen geen belemmering voor de voorgenomen nieuwbouwplannen. Opmerking: BOD-1138; DCS-1217431
12-07-2018	Verkennd onderzoek NEN 5740	128.065.06 NIEUWBOUW KANTOOR	KRUSE MILIEU BV		Gemeente	Status obv onderzoek: Niet verontreinigd Conclusie: De resultaten van het onderzoek vormen geen belemmering voor de voorgenomen bestemmingswijziging en nieuwbouw van een kantoor. Opmerking: BOD-1138; DCS-1217431
12-10-2021	Nader onderzoek	128.065.07 VO + NO BREESEGGE NABIJ NR. 7			Almelo	

Beschikbare documenten per onderzoek

Naam Onderzoek	Document
128.065.01: OOSTERVELD GRONDVERZETBEDRIJF BV	yb1so1cl.pdf
128.065.02: OOSTERVELD GRONDVERZETBEDRIJF	tzyvygvh.pdf
128.065.03: GRONDVERZETBEDRIJF OOSTERVELD BV	m4yvqp0y.pdf
128.065.04 VML EN TOEKOMSTIGE SP+OBAS VML EN TOEKOMSTIGE WAS+TANKPLAATS MET DIESELOPSLAG	p4vgqc2h.pdf
128.0065.05 NIEUWBOUW WONING	31fq53by.pdf
128.065.06 NIEUWBOUW KANTOOR	a1eaaz1k.pdf
128.065.07 VO + NO BREESEGGE NABIJ NR. 7	y1s3npyv.pdf

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

[0j00d2wp.pdf](#)

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
12-08-2022	beschikking ernstig, spoed	Z2022-ODT-009199	Definitief

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: 128.070 A35 BREESEGGE

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014101697
Locatiennaam	128.070 A35 BREESEGGE
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	voldoende gesaneerd	Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	Ernstig, urgentie niet bepaald
Status besluiten	Ernstig, urgentie niet bepaald	Status asbest	
Is van voor 1987	Nee		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
07-04-2003	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	128.070.01: DEPOT A35 BREESEGGE	VERHOEVE MILIEU OOST			Status o.b.v. onderzoek: Potentieel Ernstig en Urgent Vervolg onderzoek: SANERINGSPLAN EN SANEREN Conclusie rapport: VERHOEVE MILIEU OOST BV, 454038, 7 APRIL 2003 Opmerking: BOD: 1345
06-04-2004	Saneringsplan	128.070.02: DEPOT RW 35 BREESEGGE	VERHOEVE MILIEU OOST			Vervolg onderzoek: EVALUATIE- ONDERZOEK Conclusie rapport: VERHOEVE MILIEU OOST BV, 454038, 6 APRIL 2004 Opmerking: BOD: 1345
25-10-2004	Sanerings evaluatie	128.070.03: DEPOT RW35 BREESEGGE	VERHOEVE MILIEU OOST			Vervolg onderzoek: GEEN Conclusie rapport: VERHOEVE MILIEU OOST BV, 454038-03, 25 OKTOBER 2004 Opmerking: BOD: 1345
15-12-2006	Pre-HO	GLS_302231: GLS_BREESEGGE 0	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; CONVERSIE GLOBIS - BIS4ALL; 24 NOVEMBER 2006
15-12-2006	Pre-HO	GLS_302243: GLS_Breesegge	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; CONVERSIE GLOBIS - BIS4ALL; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Naam Onderzoek	Document
128.070.01: DEPOT A35 BREESEGGE	4wcqemg4.pdf
128.070.03: DEPOT RW35 BREESEGGE	o5w440z3.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spood	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopaflval	9999	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m²	m³	Van	Tot	Opmerking
Grond	I	1250	750			

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Volledig (hele geval)	Registratie			

Saneringscontouren

Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond	Medium
	Voll. verw., aanvulgrond achtergrond		

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: 182.009; TRACE A35

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014101816
Locatienaam	182.009; TRACE A35
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	voldoende gesaneerd	Beoordeling	niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Status rapporten	Sanerings evaluatie	Beschikking	Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Status besluiten	Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd	Status asbest	Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg;
Is van voor 1987	Nee		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
05-12-2001	Bijzonder inventariserend onderzoek	182.009.02: TRACE A35 ALMELO	DE KLINKER			Status o.b.v. onderzoek: Voor zover bekend: geen onderzoek uitgevoerd Vervolg onderzoek: VERKENNEND/ORIENTEREND ONDERZOEK Conclusie rapport: 010827RW.010 Opmerking: BOD: 1120
13-12-2001	Historisch onderzoek	182.009.01: TRACE A35 TPV REGIONAAL BEDRIJVENPARK	DE KLINKER			Status o.b.v. onderzoek: Pot. verontreinigd Vervolg onderzoek: VERKENNEND ONDERZOEK Conclusie rapport: 010827RW.010 Opmerking: BOD: 1120
13-03-2002	Verkennd onderzoek NEN 5740	182.009.03: TRACE A35 ALMELO	DE KLINKER			Status o.b.v. onderzoek: Potentieel Ernstig en Urgent Vervolg onderzoek: NADER ONDERZOEK OP DIVERSE PERCELEN Conclusie rapport: 010827RW.010 Opmerking: BOD: 1120 GEEN ANALYSERESULTATEN INGEVOERD.
15-09-2003	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	182.009.05: ASBESTONDERZOEK TRACE A35 ALMELO	ORANJEWOUD			Status o.b.v. onderzoek: ernstig Conclusie: TPV AANTAL DEELLOCATIES ASBEST >I (RAAM)SANERINGSPLAN OPSTELLEN IVM VERWIJDEREN ASBEST Conclusie rapport: DOCNR: 138461-RAPASBEST-01 PROJECTNR: 15009-138461 Opmerking: BOD: 1120
20-11-2003	Indicatief onderzoek	182.009.04: DEELLOCATIES TRACE A35/A36 WIERDEN-ALMELO	ORANJEWOUD			Status o.b.v. onderzoek: Potentieel Ernstig en Urgent Vervolg onderzoek: PLAATSELIJK (LOC 23) AANVULLEND/NADER ONDERZOEK IVM CU >T. PLAN GRONDVERZET EVT OPNEMEN IN RAAMSANERINGSPLAN. Conclusie rapport: DOCNR:138461-RAPNEN-01 PROJECTNR: 15009-138461

					Opmerking: BOD: 1120 ZIE OOK GRONDVERZETPLAN 182.009.06. GEEN ANALYSERESULTATEN INGEVOERD.
12-03-2004	Saneringsplan	182.009.06: GRONDVERZETPLAN A35/A36	ORANJEWOUD		Status o.b.v. onderzoek: Ernstig, urgentie niet bepaald Vervolg onderzoek: UITVOEREN GRONDVERZET EN SANERINGEN EN EVALUATIERAPPORT. Conclusie rapport: DOCNR: 142514-SP-CO-02 PROJECTNR: 142514 Opmerking: BOD: 1120
10-07-2006	Sanerings evaluatie	182.009.08: PAD TEN ZUIDEN A35 (TRACE A35)	VERHOEVE MILIEU		Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Vervolg onderzoek: NIET NOODZAKELIJK Conclusie rapport: PROJECTNR: 455014-11 KENMERK: JN/ADV /VMO/455014-11 Opmerking: BOD: 1120 ZIE OOK GRONDVERZETPLAN 182.009.06.
02-10-2006	Sanerings evaluatie	182.009.09: DERKSWEG (TRACE A35)	VERHOEVE MILIEU		Status o.b.v. onderzoek: GESANEERD < S Conclusie rapport: PROJECTNR: 455014-08 KENMERK: JN/ADV/VMO/455014-08 Opmerking: BOD: 1120 ZIE OOK GRONDVERZETPLAN 182.009.06.
18-10-2006	Sanerings evaluatie	182.009.07: PUINPAD HOESELDERDIJK RI. GRENSWEG (TRACE A35)	VERHOEVE MILIEU		Status o.b.v. onderzoek: Onverdacht/Niet verontreinigd Vervolg onderzoek: NIET NOODZAKELIJK Conclusie rapport: PROJECTNR: 455014-10 KENMERK: JN/ADV/VMO/455014-10 Opmerking: BOD: 1120 ZIE OOK GRONDVERZETPLAN 182.009.06.

Beschikbare documenten per onderzoek

Naam Onderzoek	Document
182.009.01: TRACE A35 TPV REGIONAAL BEDRIJVENPARK	vhgnllwu.pdf
182.009.02: TRACE A35 ALMELO	oncp2k3.pdf
182.009.03: TRACE A35 ALMELO	5lwkkgps.pdf
182.009.04: DEELLOCATIES TRACE A35/A36 WIERDEN-ALMELO	vkpfzon3.pdf
182.009.05: ASBESTONDERZOEK TRACE A35 ALMELO	1suyffd5.pdf
182.009.08: PAD TEN ZUIDEN A35 (TRACE A35)	0pw0sg0g.pdf
182.009.09: DERKSWEG (TRACE A35)	d42odmtm.pdf
182.009.07: PUINPAD HOESELDERDIJK RI. GRENSWEG (TRACE A35)	gc14bdot.pdf
182.009.06: GRONDVERZETPLAN A35/A36	3hjmuf1x.pdf
182.009.06: GRONDVERZETPLAN A35/A36	rvuppg3h.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
brandstoftank (ondergronds)	9999	9999		Ja			Ja
onverdachte activiteit	9999	9999		Ja			Ja
wegfundering/wegverharding met asbest	9999	9999		Ja			Ja
wegfundering/wegverharding met puin	9999	9999		Ja			Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

[ww4c3w5t.pdf](#)

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: 142.003; TRACE A35

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014101817
Locatienaam	142.003; TRACE A35
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	uitvoeren OO	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Historisch onderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
13-12-2001	Historisch onderzoek	142.003.01: TRACE A35 TEN ZUIDEN VAN LEEMSLAGEN	DE KLINKER			Status o.b.v. onderzoek: Pot. verontreinigd Vervolg onderzoek: VERKENNEND ONDERZOEK Conclusie rapport: 010827RW.010 Opmerking: BOD: 1120

Beschikbare documenten per onderzoek

Naam Onderzoek	Document
142.003.01: TRACE A35 TEN ZUIDEN VAN LEEMSLAGEN	vky0qx2l.pdf

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: 128.087; BORNERBROEKSE WATERLEIDING (WATERBODEM)

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014101826
Locatiennaam	128.087; BORNERBROEKSE WATERLEIDING (WATERBODEM)
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Nee		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
07-06-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	128.087.01: WATERBODEM BORNERBROEKSE WATERLEIDING				Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Vervolg onderzoek: GEEN Conclusie rapport: WATERSCAHP REGGE EN DINKEL, JUNI 2005 Opmerking: BOD: 1218 MAP XI; ALLEEN HET LOCATIE-EN PROJECTLIJN IS AANGEGEVEN.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: 128.119; BREESEGGE 9

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014101908
Locatiennaam	128.119; BREESEGGE 9
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Nee		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
26-04-1999	Verkennd onderzoek NEN 5740	128.119.01: BREESEGGE 9	VERHOEVE GROEP BV			Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Vervolg onderzoek: GEEN Opmerking: BOD: 0997

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141001973; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -759

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103118
Locatiennaam	C0141001973; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -759
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_304853: PREHO_NAAMLOOS -759	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1963	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002082; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -455

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103215
Locatienaam	C0141002082; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -455
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Nee		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_304950: PREHO_NAAMLOOS -455	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	2002	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002091; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -437

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103224
Locatienaam	C0141002091; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -437
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_304959: PREHO_NAAMLOOS -437	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1980	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002092; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -435

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103225
Locatienaam	C0141002092; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -435
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_304960: PREHO_NAAMLOOS -435	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1980	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002093; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -433

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103226
Locatienaam	C0141002093; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -433
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_304961: PREHO_NAAMLOOS -433	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1980	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002094; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -431

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103227
Locatiennaam	C0141002094; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -431
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_304962: PREHO_NAAMLOOS -431	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1980	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002095; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -429

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103228
Locatiennaam	C0141002095; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -429
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_304963: PREHO_NAAMLOOS -429	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1980	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002096; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -427

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103229
Locatienaam	C0141002096; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -427
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_304964: PREHO_NAAMLOOS -427	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1980	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002097; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -425

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103230
Locatiennaam	C0141002097; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -425
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_304965: PREHO_NAAMLOOS -425	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1963	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002098; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -423

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103231
Locatiennaam	C0141002098; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -423
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_304966: PREHO_NAAMLOOS -423	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1980	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002099; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -421

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103232
Locatiennaam	C0141002099; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -421
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_304967: PREHO_NAAMLOOS -421	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1980	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002100; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -419

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103233
Locatiennaam	C0141002100; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -419
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_304968: PREHO_NAAMLOOS -419	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1980	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002624; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -454

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103732
Locatiennaam	C0141002624; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -454
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_305467: PREHO_NAAMLOOS -454	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1980	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002627; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -446

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103735
Locatiennaam	C0141002627; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -446
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_305470: PREHO_NAAMLOOS -446	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1980	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002632; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -436

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103740
Locatiennaam	C0141002632; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -436
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_305475: PREHO_NAAMLOOS -436	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1980	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002633; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -434

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103741
Locatienaam	C0141002633; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -434
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_305476: PREHO_NAAMLOOS -434	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1980	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002634; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -432

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103742
Locatienaam	C0141002634; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -432
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_305477: PREHO_NAAMLOOS -432	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1980	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002635; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -430

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103743
Locatienaam	C0141002635; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -430
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_305478: PREHO_NAAMLOOS -430	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1980	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002636; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -428

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103744
Locatienaam	C0141002636; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -428
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_305479: PREHO_NAAMLOOS -428	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1980	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002637; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -426

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103745
Locatiennaam	C0141002637; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -426
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_305480: PREHO_NAAMLOOS -426	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1963	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002638; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -424

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103746
Locatiennaam	C0141002638; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -424
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_305481: PREHO_NAAMLOOS -424	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1963	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141002639; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -422

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014103747
Locatiennaam	C0141002639; demping (niet gespecificeerd) NAAMLOOS -422
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_305482: PREHO_NAAMLOOS -422	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1980	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141004847; BREESEGGE 1

Locatie

Adres	Breesegge 3 7627LA Bornerbroek
Locatiecode	AA014105130
Locatienaam	C0141004847; BREESEGGE 1
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Nee		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_306932: PREHO_BREESEGGE 1	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
grondwerken bedrijf	1993	9999					
loonbedrijf t.b.v. land- en tuinbouw	1993	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C0141004848; BREESEGGE 3

Locatie

Adres	Breesegge 7 7627LA Bornerbroek
Locatiecode	AA014105131
Locatiennaam	C0141004848; BREESEGGE 3
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Pre-HO	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Nee		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
15-12-2006	Pre-HO	PREHO_306933: PREHO_BREESEGGE 3	TEBODIN			Conclusie rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 24 NOVEMBER 2006

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
loonbedrijf t.b.v. land- en tuinbouw	9999	9999					
sleep- en bergingsbedrijf (voertuigen)	9999	9999					

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: 128.095; DE DOORBRAAK (FASE MOKKELENGOOR/ CLUSTERS ALMELO 1

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014105248
Locatiennaam	128.095; DE DOORBRAAK (FASE MOKKELENGOOR/ CLUSTERS ALMELO 1
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
01-01-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	128.095.01: DE DOORBRAAK (FASE MOKKELENGOOR)	WATERSCHAP REGGE EN DINKEL			Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Vervolg onderzoek: GEEN Conclusie rapport: - Opmerking: BOD 1218 MAP 12

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: 128.093; HOESELDERDIJK (TUSSEN ENTERSESTRAAT EN KEURSWEG)

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014105391
Locatiennaam	128.093; HOESELDERDIJK (TUSSEN ENTERSESTRAAT EN KEURSWEG)
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Partijkeuring grond	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
09-05-2008	Partijkeuring grond	128.093.01: HOESELDERDIJK (TUSSEN ENTERSESTRAAT EN KEURSWEG)	ORANJEWOUD			Vervolg onderzoek: GEEN VERVOLG: TOTALE PUINLAAG HERSCHIKKEN OP 1 DEELTRAJECT. Conclusie rapport: 182235 Opmerking: BOD 1653

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
wegfundering/wegverharding met puin	9999	9999	Nee	Ja			Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: 128.109; KEURSWEG 3

Locatie

Adres	KEURSWEG 7627LE Bornerbroek
Locatiecode	AA014105561
Locatienaam	128.109; KEURSWEG 3
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg;
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
06-01-2010	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	128.109.01: KEURSWEG 3	VERHOEVE MILIEU BV			Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Vervolg onderzoek: GEEN Opmerking: BOD-1781

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: 128.115; MAATSCHAP TIMMERHUIS - KRABBEN

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014105642
Locatiennaam	128.115; MAATSCHAP TIMMERHUIS - KRABBEN
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
03-02-2012	Verkennd onderzoek NEN 5740	128.115.01: MAATSCHAP TIMMERHUIS - KRABBEN	KRUSE MILIEU BV			Status o.b.v. onderzoek: Onverdacht/Niet verontreinigd Vervolg onderzoek: AANVULLEND ONDERZOEK WATERBODEM Conclusie rapport: GW EN BODEM IS VOLDOENDE ONDERZOEKT; NOG AANVULLEND ONDERZOEK UITVOEREN NAAR DE KWALITEIT VAN DE WATERBODEM VAN DE TE DEMPEN SLOOT Opmerking: BOD-1996 DCS-1212345

Beschikbare documenten per onderzoek

Naam Onderzoek	Document
128.115.01: MAATSCHAP TIMMERHUIS - KRABBEN	ys5na113.pdf

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: 128.101 ZWAAIKOM TWENTEKANAAL XL-PARK

Locatie

Adres	Kanaalweg Almelo
Locatiecode	AA014105805
Locatiennaam	128.101 ZWAAIKOM TWENTEKANAAL XL-PARK
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
28-10-2014	Verkennd onderzoek NEN 5740	128.126.01 ZWAAIKOM TWENTEKANAAL XL-PARK	ENVITA ALMELO BV			

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: 128.126 SCHOUWPAD TWENTEKANAAL

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA014105822
Locatienaam	128.126 SCHOUWPAD TWENTEKANAAL
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten	Bouwstoffenbesluit	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
14-07-2015	Bouwstoffenbesluit	128.126.01 HALFVERHARDING SCHOUWPAD				Status o.b.v. onderzoek: NIET ERNSTIG, LICHT TOT MATIG VERONTREINGD Vervolg onderzoek: GEEN Conclusie rapport: HALFVERHARDING VOLDOET AAN NIET-VORMGEGEVEN BOUWSTOF Opmerking: BOD-2180 DCS-1754202
14-07-2016	Bouwstoffenbesluit	128.126.02 HALFVERHARDING SCHOUWPAD	Multiconsult			Status o.b.v. onderzoek: NIET ERNSTIG Vervolg onderzoek: GEEN Conclusie rapport: HALFVERHARDING TER PLAATSE VAN VAK K BEVAT ASBEST MAAR OVERSCHRIJDT DE MAXIMALE HERGEBRUIKSWAARDE NIET Opmerking: BOD-2180 DCS-1754202

Beschikbare documenten per onderzoek

Naam Onderzoek	Document
128.126.01 HALFVERHARDING SCHOUWPAD	fvxhvdhs.pdf
128.126.02 HALFVERHARDING SCHOUWPAD	1jqhzzmk.pdf

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Keursweg 2b Bornerbroek

Locatie

Adres	Keursweg 2b 7627LE Bornerbroek
Locatiecode	AA014107009
Locatienaam	Keursweg 2b Bornerbroek
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
08-06-2021	Verkennd onderzoek NEN 5740	Verkennd bodemonderzoek Keursweg 2b Bornerbroek	Terra Agribusiness		gemeente Almelo	Er is op basis van de bekende gegevens geen sterke bodemverontreiniging in de nabijheid van de bronnen te verwachten. Opmerking: Zaaknummer: Z2023-ODT-005971-001

Beschikbare documenten per onderzoek

Naam Onderzoek	Document
Verkennd bodemonderzoek Keursweg 2b Bornerbroek	0jntuy4u.pdf

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: 128.001 Hoeselderdijk ong. in Bornerbroek (AML01-T-537)

Locatie

Adres	Hoeselderdijk Bornerbroek
Locatiecode	AA014107016
Locatiennaam	128.001 Hoeselderdijk ong. in Bornerbroek (AML01-T-537)
Plaats	Almelo
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
08-06-2021	Verkennd onderzoek NEN 5740	128.001.01 Verkennd bodemonderzoek - Hoeselderdijk ong. te Bornerbroek	Terra-Agribusiness B.V.			Rapport is niet beoordeeld door het bevoegd gezag. Zaaknummer is niet aanwezig

Beschikbare documenten per onderzoek

Naam Onderzoek	Document
128.001.01 Verkennd bodemonderzoek - Hoeselderdijk ong. te Bornerbroek	bgm4nfb5.pdf

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Onderzoeksvraag:

Geef een raming voor bodemonderzoek en -saneringskosten voor het rood omliggende gebied.

Feitelijk is op basis van fysiek bodemonderzoek (en saneringsplan) pas een goede inschatting te maken over eventuele saneringskosten.

De "bodempromblematiek" in dit gebied manifesteert zich in hoofdzaak in de bovengrond van de agrarische inrichtingen (erven) en mogelijk enkele private toegangswegen waar in het verleden asbest is toegepast. Daarnaast zullen er in de bovengrond als gevolg van onzorgvuldige sloop of nog niet ontdekte puntbronnen, ook verontreinigingen kunnen voorkomen. Denk hierbij aan mogelijke stortgaten waar in het verleden minder oog voor was.

Desalniettemin is gevraagd toch een inschatting te maken van de eventuele onderzoeks- / saneringskosten, zie onder.

Beantwoording:

Gaan we uit van volledige sloop van gebouwen/opbreken verhardingen, dempen van watergangen, dan dient rekening gehouden te worden met het vrijkomen van licht tot incidenteel sterk verontreinigde grond. Praktisch gezien, kan het gebied het best beschreven worden in 3 deel gebieden, te weten:

1. Bestaande bebouwing (woonhuizen, boerderijen, bedrijven);
2. Landbouwgronden;
3. Bestaande infrastructuur (wegen, watergangen).

Ad 1. Deze percelen, kennen oorspronkelijk veelal een agrarische bestemming. Daarnaast heeft zich op één locatie een grondverzetbedrijf gevestigd. Enkele agrariërs hebben hun activiteiten in de loop der jaren beëindigd, waar soms opstallen plaatsgemaakt hebben voor een woonbestemming. De erven zijn veelal intact gebleven. Ter plaatse van deze erven (bestaande en oude) kunnen heterogene bodemverontreinigingen voorkomen. Denk aan gebruik van teerhoudende asfalt verhardingen, asbesthoudende pulp, kolen en sintels in fundaties. Daarnaast beschikte men vaak over eigen brandstof tankplaatsen voor landbouwmaterieel. Veelal zal op deze adressen "maatwerk bodemonderzoek" moeten plaatsvinden. Vooralsnog dient hiervoor circa **€ 200.000,00** te worden geraamd. Na onderzoek kan blijken dat er een bodemsanering moet plaatsvinden. Dit kan variëren van een kleine spot tot een volledige sanering van een asbesthoudende weg / erf. Vooralsnog dient **€ 500.000,00** voor bodemsaneringen te worden geraamd.

Ad 2. Deze gronden zijn op dit moment meest in gebruik als landbouwgrond en zullen veelal voldoen aan de bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur. Bij verwerving van deze percelen kan volstaan worden met een strategie "Grootschalig onverdacht". Vooralsnog dient, voor dit veruit grootste areaal, rekening gehouden te worden met circa **€ 200.000,00** aan bodemonderzoekskosten. Bodemsaneringskosten worden in principe niet verwacht.

Ad 3. De bestaande infrastructuur, wegen en watergangen zijn respectievelijk in beheer en onderhoud van de Gemeente Almelo en Waterschap Vechtstromen. Hierbij verdient enkel de openbare weg Broekerveld aandacht. Onderzoekskosten **€ 10.000,00** saneringskosten **€ 100.000,00**

Advies:

- Op basis van de bevindingen, moet tijdens de sloop/opbrek/opruimwerkzaamheden rekening gehouden met een heterogene gesteldheid qua bodemkwaliteit. Over het algemeen zullen overschotten op de grondbalans ontstaan, waarbij de vrijkomende grond afgezet moet worden naar een erkende verwerker.
- Daarnaast zal er bij saneringen milieukundige begeleiding ingezet moeten worden, rekening houden met een post van circa **€ 90.000,00**
- Vooralsnog dient een **totale stelpost van circa € 1.100.000,00** achter de hand te worden gehouden ten behoeve van incidentele bodemmaatregelen.

Calculatie:

Bodemonderzoek/risico beoordeling	€ 410.000,00
Maatwerk Saneringsplan / Plan van Aanpak opstellen	€ PM
Integreren van saneringsaanpak in bestek(ken)	€ PM
Uitvoering (gecertificeerde aannemer(s))	€ 600.000,00
Milieukundige begeleiding (incl. evaluatierapporten)	€ 90.000,00 +
TOTAAL	€ 1.100.000,00

Datum : 15 augustus 2024

Naam : L. Wiltvank

De inhoud van geleverde data is met zorg samengesteld. Hiervoor is naast door de gemeente Almelo zelf gegenereerde data ook data van derden gebruikt. Het kan voorkomen dat de informatie verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage geeft geen garantie dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. De Gemeente Almelo is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de beschikbare informatie. U helpt de gemeente door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden. Tevens kunt u als in een bodemonderzoek uw persoonsgegevens vermeld staan verzoeken om deze te anonimiseren. Dit kan door een e-mail te sturen naar bodemdata@almelo.nl of te bellen naar 0546-541111.

Toelichting

Toelichting op de gerapporteerde informatie

De bodeminformatie die binnen het geselecteerde gebied bekend is wordt per locatie weergegeven.

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is.

Status

Hier is aangegeven in welke fase van onderzoek of sanering een locatie zich bevindt. Het vervolg WBB geeft aan dat (potentiële) bodemverontreinigingslocaties een traject van onderzoek en sanering heeft doorlopen, totdat de locatie voldoende onderzocht of gesaneerd is. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijvoorbeeld indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd.

In de Wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen, zie het veld 'Beoordeling'. Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend bodemonderzoek vastgelegd. Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld 'Beschikking'.

Daarnaast wordt aangegeven of de verontreiniging op de locatie is ontstaan na 1 januari 1987 is ontstaan. In dat geval is er sprake van zorgplicht en dienen de directe gevolgen daarvan te worden beperkt en zoveel mogelijk ongedaan te worden gemaakt.

Uitgevoerde onderzoeken

Hier staan de bodemonderzoeken vermeld die betrekking hebben op de locatie. Er is een link opgenomen waarmee een pdf van het bodemonderzoek geüpload kan worden. Indien het betreffende bodemonderzoek niet gekoppeld is, kan deze opgevraagd worden via bodemdata@almelo.nl. Vermeld hierbij de omschrijving die bij de naam van het bodemonderzoek staat.

Verontreinigende activiteiten

In 2004 is het project "landsdekkend beeld" uitgevoerd. In dit project is op basis van archiefonderzoek een lijst gemaakt van (voormalige) (bedrijfs)activiteiten die mogelijk de bodem hebben verontreinigd. Hier staan de activiteiten van de locatie vermeld. In het veld 'Vervallen' wordt aangegeven als blijkt dat een activiteit toch niet op de locatie heeft plaatsgevonden. In het veld 'Voldoende onderzocht' wordt aangegeven of de activiteit in het kader van het project landsdekkend beeld voldoende onderzocht is.

Geconstateerde Verontreinigingen

Om de ernst van een verontreiniging te bepalen heeft de overheid normen voor stoffen in de grond en in het grondwater opgesteld. Er zijn drie normen:

- De achtergrondwaarde (AW) of streefwaarde (S): Zijn de aangetroffen concentraties van stoffen in de bodem (grond respectievelijk grondwater) lager dan de waarde achtergrond-/streefwaarde, dan wordt de bodem schoon genoemd. Bij overschrijding is er sprake van een lichte verontreiniging.
- De interventiewaarde (I): de maximaal toelaatbare concentratie een stof. Als de waarde hoger is dan de interventiewaarde is er een mogelijk risico voor mens, ecosysteem of verspreiding. Afhankelijk van de omvang en de risico's moet deze grond of het grondwater (ooit) worden gesaneerd.
- Tussenwaarde (T): het gemiddelde van de streefwaarde en interventiewaarde voor een stof.

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater boven interventiewaarde zijn aangetroffen wordt dat in deze tabel aangegeven. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit

Besluiten

Op basis van de aangeleverde bodemonderzoeken doet het bevoegd gezag uitspraak over:

- de ernst van verontreiniging;
- de spoedeisendheid van saneren;
- de te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering;
- saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie).

Deze uitspraak wordt vastgelegd in een besluit. In dit overzicht worden de door de gemeente Almelo genomen besluiten vermeld.

Sanering

In een saneringsplan is aangegeven hoe een sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de (deel)sanering bepaald.

Saneringscontouren

Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond, dan wel het grondwater, uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven worden maatregelen genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.